



## Wójt Gminy Dobra

---

ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

Dobra, dnia 15.09.2026 r.

**Radny Rady Gminy Dobra**

**Mariusz Jędrak**

**mjedrak@radagminy.eu**

Nasz znak: WPR.0003.74.2026.SP

Odpowiadając na interpelację dotyczącą uzupełnienia oświetlenia, regulacji studzienki w ciągu pieszym, zabezpieczenia ogrodzenia studni oraz oceny stanu drzewa w miejscowości Stolec informuję, co następuje.

W zakresie uzupełnienia oświetlenia drogowego informuję, że w dniu 10 sierpnia 2026 r. Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji przekazał do Komisji Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Gminy Rady Gminy Dobra pismo z prośbą o wskazanie lokalizacji, dla których w pierwszej kolejności należy opracować dokumentację projektową budowy lub rozbudowy oświetlenia drogowego.

W przygotowanym zestawieniu została również uwzględniona miejscowość Stolec – na odcinku od wysokości posesji Stolec 7 do Stolec 19, gdzie istniejąca infrastruktura oświetleniowa wyposażona jest w oprawy sodowe, rozmieszczone w znacznych odległościach, co skutkuje niewystarczającą równomiernością oświetlenia analizowanego odcinka. Wstępnie założono wykonanie ok. 11 punktów świetlnych. Komisja została poproszona o ustalenie kolejności i priorytetów realizacji poszczególnych zadań, co pozwoli na przygotowanie dalszego harmonogramu prac projektowych i zabezpieczenie środków finansowych.

Odnosząc się do wskazanej w interpelacji studzienki zlokalizowanej w ciągu pieszym oraz ogrodzenia studni, przedmiotowe miejsce zostanie poddane oględzinom w celu określenia rzeczywistego stanu technicznego oraz zakresu prac niezbędnych do poprawy bezpieczeństwa użytkowników ciągu pieszego. W ramach oględzin zweryfikowane zostanie położenie wysokościowe studzienki względem istniejącej niwelety ciągu pieszego oraz oceniona zostanie możliwość wykonania jej regulacji do rzędnej zapewniającej bezpieczne i prawidłowe użytkowanie nawierzchni. Równocześnie przeprowadzona zostanie ocena stanu technicznego ogrodzenia studni, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia zużycia elementów stalowych,

występowania ognisk korozji, stanu połączeń oraz stateczności i sztywności konstrukcji. Na podstawie przeprowadzonych oględzin zostanie określony niezbędny zakres robót wraz z oszacowaniem kosztów ich wykonania.

W odniesieniu do wskazanego drzewa, zlokalizowanego przy rondzie w rejonie poprzedniej lokalizacji przystanku autobusowego, przeprowadzona zostanie ocena jego stanu fitosanitarnego oraz statyki, ze szczególnym uwzględnieniem kondycji pnia, korony i systemu korzeniowego, występowania ewentualnych uszkodzeń, ubytków, posuszu oraz oznak osłabienia stabilności drzewa. Na podstawie przeprowadzonych oględzin zostanie określone, czy drzewo może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników terenu lub mienia oraz czy zachodzi konieczność podjęcia działań pielęgnacyjnych bądź innych działań zabezpieczających. W przypadku potwierdzenia zagrożenia zostaną podjęte działania adekwatne do wyników przeprowadzonej oceny.

Jednocześnie informuję, że przedmiotowa interpelacja zostanie potraktowana jako wniosek do budżetu Gminy Dobra na rok 2027 i będzie rozpatrywana na etapie prac nad projektem budżetu na kolejny rok.

Sekretarz Gminy  
Anna Rybakiewicz  
/podpis elektroniczny/

Załączniki:

Wniosek do Komisji Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Gminy Dobra

Do wiadomości: Pani Ewa Głowacka Przewodnicząca Rady Gminy Dobra