




Justyna Suska-Sas
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Dobra
e-mail: jsuska@radagminy.eu ; ☎ 508-289-402



Wołczkowo, 16.03.2026 r.

Pani
Magdalena Zagrodzka
Wójt Gminy Dobra

INTERPELACJA

w sprawie nienależytego przywrócenia do stanu pierwotnego pasa drogowego ul. Jesiennej w Wołczkowie oraz nieprawidłowości w lokalizacji infrastruktury technicznej

Szanowna Pani Wójt,

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, składam interpelację w sprawie dewastacji infrastruktury pieszej na ul. Jesiennej oraz błędów w lokalizacji urządzeń technicznych w pasie drogowym.

W dniu 2 grudnia 2025 r. zgłosiłam telefonicznie Kierownikowi Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji, Panu Mariuszowi Wawrzyniakowi, fakt rażącego uszkodzenia chodnika. Wykonawca prac przy sieci światłowodowej, uzyskując dostęp do istniejącej studzienki telekomunikacyjnej, doprowadził do trwałej degradacji konstrukcji z kostki betonowej oraz przylegającego pasa zieleni. Pomimo interwencji Straży Gminnej w dniu 27 lutego 2026 r. i zabezpieczenia danych wykonawcy, do dnia dzisiejszego teren nie został poprawnie przywrócony do stanu pierwotnego.

Analiza przedmiotowej sytuacji wskazuje na dwa istotne problemy:

1. **Błąd wykonawczy:** Sposób odtworzenia nawierzchni wokół studzienki jest rażąco niefachowy i niezgodny ze sztuką budowlaną. Kostka została ułożona niestarannie, bez zachowania stabilności podbudowy, co stwarza ryzyko zapadania się chodnika i zagraża bezpieczeństwu pieszych.
2. **Błąd projektowy i lokalizacyjny:** Sama studzienka została posadowiona w sposób kolizyjny - częściowo pod konstrukcją chodnika, a częściowo pod trawnikiem. Tak niefortunne umiejscowienie urządzenia infrastruktury technicznej utrudnia wszelkie prace serwisowe i sprzyja powstawaniu uszkodzeń nawierzchni.

Należy jednak z całą stanowczością podkreślić, że ewidentne błędy na etapie projektowania lokalizacji studzienki w żaden sposób nie usprawiedliwiają wykonawcy prac światłowodowych, który po zakończeniu swoich działań pozostawił po sobie zniszczone mienie gminne i nie dokonał rzetelnej naprawy chodnika.

W związku z powyższym, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji wyegzekwował od sprawcy naprawę uszkodzeń zgodnie z technologią budowy dróg lokalnych?
2. Czy Gmina planuje wyciągnięcie konsekwencji wobec firmy za pozostawienie dewastacji w pasie drogowym przez tak długi okres?
3. Czy zostanie dokonana techniczna analiza możliwości zabezpieczenia tego miejsca (np. poprzez korektę nawierzchni), aby błąd w umiejscowieniu studzienki nie generował kolejnych zniszczeń w przyszłości?
4. Kto poniesie koszty profesjonalnej naprawy, jeśli obecne „zabezpieczenie” terenu przez wykonawcę okaże się nietrwałe?

W załączeniu przekazuję dokumentację fotograficzną obrazującą skalę niefachowości wykonanych prac.

Z wyrazami szacunku

Justyna Suska - Sas
Justyna Suska - Sas

Załącznik:

1. Dokumentacja fotograficzna chodnika

ZAC. 1



ZAL. 1



ZAL.1

